

Wykaz budynków, adresów w OPWiK Spółka z o.o.

Lp.	Obiekt	Adres 07-410 Ostrołęka ul.	Rok budowy	Powierzchnia m ²	Rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian	Rodzaj dachu pokrycia	Stan techniczny	Zabezpie- czenia
1.	Budynek Stacji TRAFO P-2 z wyposażeniem	Sienkiewicza	1985*	50,40	betonowa	papa	dobry	przeciw-pożarowe
2.	Budynek warsztatowo – magazynowy z wyposażeniem	Kurpiowska 21	1993	18,53	betonowa	blacha	dobry	przeciw- pożarowe/ przeciw-kradzieżowe
3.	Budynek Stacji TRAFO P-3 z wyposażeniem	Pomian	1985*	50,40	betonowa	blacha	dobry	przeciw-pożarowe
4.	Budynek wielofunkcyjny z wyposażeniem	Warszawska	1997	131,50	betonowa	blacha	dobry	przeciw-kradzieżowe
5.	Garaż na samochody	Kurpiowska 21	1985	103,89	betonowa	blacha	dobry	przeciw-kradzieżowe
6.	Budynek biurowo - warsztatowy z wyposażeniem	Kurpiowska 21	1988	585,22	betonowa	blacha	Bardzo dobry	przeciw- pożarowe/ przeciw-kradzieżowe
7.	Budynek stacji dmuchaw z wyposażeniem	Chemiczna 2	1985*/ 2011	215,60	żelbetowa	papa	dobry	przeciw-pożarowe
8.	Budynek laboratoryjno-biurowy z wyposażeniem	Chemiczna 2	1985	581,10	żelbetowa	papa	dobry	przeciw-pożarowe
9.	Budynek krat z wyposażeniem	Chemiczna 2	2002	40,30	żelbetowa	papa	dobry	przeciw-pożarowe
10.	Budynek energetyczny z wyposażeniem	Chemiczna 2	2002	222,00	żelbetowa	papa	dobry	przeciw-pożarowe

11.	Wiata	<i>Chemiczna 2</i>	2002		konstrukcja stalowa, brak ścian.	blacha	dobry	przeciw-pożarowe
12.	Budynek dmuchaw z wyposażeniem	<i>Chemiczna 2</i>	2002	27,28	konstrukcja stalowa	blacha	dobry	przeciw-pożarowe
13.	Budynek socjalny z wyposażeniem	<i>Chemiczna 2</i>	2011	120,80	murowana	blacha	dobry	przeciw-pożarowe
14.	Budynek obsługi WKF z wyposażeniem	<i>Chemiczna 2</i>	2011	154,00	murowana	papa	dobry	przeciw-pożarowe
15.	Budynek 208 z wyposażeniem	<i>Chemiczna 2</i>	2011	705,70	murowana	blacha	dobry	przeciw-pożarowe
16.	Budynek stacji separacji z wyposażeniem	<i>Chemiczna 2</i>	2011	95,59	murowana	papa	dobry	przeciw-pożarowe
17.	Budynek pompowni osadu wstępnego z wyposażeniem	<i>Chemiczna 2</i>	2011	17,79	murowana	papa	dobry	przeciw-pożarowe
18.	Pompownia flotatu	<i>Chemiczna 2</i>	2011	6,00	murowana	papa	dobry	przeciw-pożarowe
19.	Budynek stacji PIX	<i>Chemiczna 2</i>	2011	4,00	murowana	papa	dobry	przeciw-pożarowe
20.	Magazyn sprzętu	<i>Chemiczna 2</i>	2011	201,00	żelbetowa	papa	dobry	przeciw-pożarowe
21.	Wiata	<i>Chemiczna 2</i>	2011		Konstrukcja stalowa, brak ścian.	blacha	dobry	przeciw-pożarowe
22.	Pompownia	<i>Chemiczna 2</i>	2011	14,50	murowana	papa	dobry	przeciw-pożarowe
23.	Klatka schodowa	<i>Chemiczna 2</i>	2011	14,50	żelbetowa	papa	dobry	przeciw-pożarowe

24.	Magazyn sprzętu podręcznego	<i>Chemiczna 2</i>	1994		żelbetowa	papa	dobry	-
25.	Budynek stacji trafo z wyposażeniem	<i>Kurpiowska 21</i>	1985*	149,50	murowana	blacha	dobry	przeciw-pożarowe
26.	Budynek portierni	<i>Kurpiowska 21</i>	1985*	7,77	murowana	papa	dobry	przeciw-pożarowe
27.	Budynek stacji spręż. „Leśna” z wyposażeniem	<i>Warszawska</i>	1991	19,07	murowana	Papa	dobry	przeciw-pożarowe
28.	Budynek agregat. „Leśna” z wyposażeniem	<i>Warszawska</i>	1991	27,57	murowana	Papa	dobry	przeciw-pożarowe
29.	Budynek laborat. – biurowy z wyposażeniem	<i>Kurpiowska 21</i>	1985*	333,09	murowana	blacha	dobry	przeciw-pożarowe
30.	Budynek SUW „Leśna” z wyposażeniem	<i>Warszawska</i>	1991	402,43	murowana	blacha	dobry	przeciw-pożarowe
31.	Budynek filtrów i przepompowni z wyposażeniem	<i>Kurpiowska 21</i>	1985*	1105,09	murowana	blacha	dobry	przeciw-pożarowe
32.	Budynek warsztatowo magazynowy z wyposażeniem	<i>Kurpiowska 21</i>	1988	527,66	murowana	blacha	dobry	Przeciw-kradzieżowe/przeciw-pożarowe
33.	Budynek warsztatowo-socjalny	<i>Kurpiowska 21</i>	1985*	317,90	murowana	papa	dobry	przeciw-pożarowe
34.	Garaż na samochody	<i>Kurpiowska 21</i>	1987	122,00	murowana	blacha	dobry	przeciw-pożarowe
35.	Garaż na samochody	<i>Kurpiowska 21</i>	1985*	141,10	murowana	blacha	dobry	przeciw-pożarowe
36.	Wiata magazynowa	<i>Kurpiowska 21</i>	1987		stalowa ze ściankami	blacha	dobry	-
37.	Wiata magazynowa	<i>Kurpiowska 21</i>	1985*	154,32	stalowa	blacha	dobry	-

	Wiata magazynowa	<i>Kurpiowska 21</i>	<i>1990</i>	462,00	Stalowa ocieplona ze ściankami ognioochronnymi	blacha	dobry	-
--	------------------	----------------------	-------------	--------	--	--------	-------	---

* Jest to rok przekazania budynku w wyniku podziału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrołęce